

Vysoce výkonný ochranný svařovací sprej

- Rozsah použití:** Moderní, ochranný, keramický povlak pro svařovací procesy jako MIG/MAG, bodové, plazmové nebo laserové sváření. Zabraňuje ulpívání kapek roztaveného kovu na svařovacích hubicích, kontaktních částech a kontaktních přípravcích.
- Způsob použití:** HL-S sprej před použitím důkladně protřepejte po dobu 30 – 60 sekund. Ochranný povlak nanášejte ze vzdálenosti 25 – 30 cm přímo na ošetřovaný povrch a nechte 1–2 minuty zasychat. Po zaschnutí vznikne suchý ochranný film, který zabraňuje až po dobu 8 hodin ulpívání kuliček roztaveného kovu na ošetřovaném povrchu bez potřeby další aplikace spreje. Společným používáním se spirálou Metaflux 70-7999 se snižuje spotřeba spreje až o 50%.
- Vlastnosti výrobku:** Vysoce výkonný, ochranný, keramický, separační sprej pro svařovací zařízení. Ideální pro ruční i robotické sváření MIG/MAG, bodové sváření, plazmu a laserové sváření. Tvorbou suchého keramického povlaku efektivně ochraňuje povrchy před kuličkami roztaveného kovu až po dobu 8 hodin bez nutnosti další aplikace spreje.
- Vytváří suchý ochranný povlak bez obsahu silikonu
 - Ideální pro MIG/MAG, plazmu, laser a bodové sváření
 - Ochraňuje svařovací hubice, upínadla, kontaktní části a kontaktní přípravky až po dobu 8 hodin
 - Termický ochranný film prodlužuje životnost pracovních nástrojů
 - Výrazně snižuje pracovní prostoje spojené s čištěním zařízení
 - Použitelný samostatně nebo s aplikační spirálou Metaflux 70-7999
 - Velmi snadno odstranitelný sprejem Metaflux 70-15 Rychločisticí sprej
- Bezpečnostní pokyny:** Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.