

70-9801 Speciální čistič

Sada sprejů na nedestruktivní kontrolu svarů a trhlin materiálu

Oblast použití:

Nedestruktivní kontrola trhlin a svarů. Ideální na legovanou a nelegovanou ocel, litinu, temperovanou litinu, šedou litinu, měď, mosaz, slinuté kovy a keramiku.

Vlastnosti:

Sada na kontrolu trhlin vyhovuje požadavkům DIN 54 125.

- Vhodný pro kovové i nekovové materiály
- Jednoduchá a bezpečná aplikace
- Neobsahuje přísady způsobující korozi
- Teplotní odolnost: -10 °C až +100 °C
- Použitelný pro zkoušky tlakových nádob



Balení: 400 ml sprej

Spůsob použití:

Kontrolované miesta dôkladne opláchnite Špeciálnym čističom 70-9801. Nastriekajte kontrastér 70-9802 a nechajte pôsobiť po dobu uvedenú v tabuľke. Následne použitý kontrastér opäť zmyte špeciálnym čističom a povrch osušte. Potom na kontrolované miesto aplikujte Vývojku 70-9803, ktorou vytvoríte na povrchu biely povlak. Po krátkej chvíli sa zobrazia nežiadúce trhliny a póry testovaného materiálu červeným zafarbením vrstvy vývojky.

Příklady použití:

- legované a nelegované oceli
- temperovaná litina
- šedá litina
- svary
- keramika
- měď a mosaz
- slinuté kovy

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Nevystavujte slunci. Uchovávejte uzamčené. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Uchovávejte v chladu. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny.

Technické údaje:

barva	bezbarvá
hustota	0,758 g/cm ³
bod varu	- 44 °C
teplota vzplanutí	-80 °C
teplota vznícení	365 °C
vůně	alkoholová
obsah VOC	100 %
kategorie	kontrola svárů

